



METAL STAINLESS STEEL


ACCESORIOS
INOXIDABLE:
ALIMENTARIA

Índice

- 1.- Casquillo racor para soldar.
- 2.- Casquillo racor mandrinar.
- 3.- Macho racor soldar.
- 4.- Macho racor mandrinar.
- 5.- Tuerca.
- 6.- Tuerca ciega+cadena
- 7.- Junta racord.
- 8.- Codo 90° soldar.
- 9.- Codo 90° Mandrinar.
- 10.- Te soldar.
- 11.- Te mandrinar.
- 12.- Reducción excéntrica soldar.
- 13.- Reducción concéntrica soldar.
- 14.- Enlace corto soldar.
- 15.- Abrazadera.
- 16.- Junta.
- 17.- Codo 90° soldar sms.
- 18.- Te soldar sms.


1.- Casquillo racor para soldar

DN	A	B	C	D	gr.
10	22,0	17,0	10,0	12,0	20
15	28,0	17,0	16,0	18,0	30
20	36,0	18,0	20,0	22,0	60
25	44,0	22,0	25,0	28,0	90
32	50,0	25,0	31,0	34,0	100
40	56,0	26,0	37,0	40,0	120
50	68,0	28,0	49,0	52,0	180
65	86,0	32,0	66,0	70,0	280
80	100,0	37,0	81,0	85,0	380
100	121,0	44,0	97,6	101,6	660
104	121,0	44,0	100,0	104,0	660




2.- Casquillo racor mandrinar

DN	A	B	C	D	gr.
10	22,0	17,0	12,0	18,0	25
15	28,0	17,0	18,0	24,0	30
20	36,0	18,0	22,0	30,0	60
25	44,0	22,0	28,0	35,0	85
32	50,0	25,0	34,0	41,0	110
40	56,0	26,0	40,0	48,0	135
50	68,0	28,0	52,0	61,0	200
65	86,0	32,0	70,0	79,0	295
80	100,0	37,0	85,0	93,0	380
100	121,0	44,0	101,6	114,0	780
104	121,0	44,0	104,0	114,0	780




3.- Macho racor soldar

DN	B	C	D	F	gr.
10	17,0	10,0	12,0	28-8	30
15	17,0	16,0	18,0	34-8	50
20	18,0	20,0	22,0	44-6	100
25	22,0	25,0	28,0	52-6	120
32	25,0	31,0	34,0	58-6	150
40	26,0	37,0	40,0	65-6	180
50	28,0	49,0	52,0	78-6	240
65	32,0	66,0	70,0	95-6	340
80	37,0	81,0	85,0	110-4	540
100	44,0	97,6	101,6	130-4	740
104	44,0	100,0	104,0	130-4	740




4.- Macho racor mandrinar

DN	B	C	D	F	gr.
10	17,0	12,0	12,0	28-8	40
15	17,0	18,0	12,0	34-8	55
20	18,0	22,0	12,0	44-6	110
25	22,0	28,0	15,0	52-6	130
32	25,0	34,0	18,0	58-6	170
40	26,0	40,0	20,0	65-6	210
50	28,0	52,0	22,0	78-6	280
65	32,0	70,0	25,0	95-6	380
80	37,0	85,0	28,0	110-4	600
100	44,0	101,6	35,0	130-4	1000
104	44,0	104,0	35,0	130-4	1000




5.- Tuerca

DN	A	B	F	gr.
10	38,0	18,0	28-8	70
15	44,0	18,0	34-8	98
20	54,0	21,0	44-6	150
25	63,0	21,0	52-6	160
32	70,0	21,0	65-6	190
40	78,0	21,0	65-6	240
50	92,0	22,0	78-6	320
65	112,0	25,0	95-6	540
80	127,0	30,0	110-4	770
100	148,0	31,0	130-4	990
125	178,0	35,0	160-4	1400
150	210,0	41,0	190-4	1800




6.- Tuerca ciega + cadena

DN	A	B	F	gr.
10	38,0	18,0	28-8	100
15	44,0	18,0	34-8	120
20	54,0	21,0	44-6	180
25	63,0	21,0	52-6	200
32	70,0	21,0	65-6	250
40	78,0	21,0	65-6	290
50	92,0	22,0	78-6	370
65	112,0	25,0	95-6	700
80	127,0	30,0	110-4	970
100	148,0	31,0	130-4	1400
125	178,0	35,0	160-4	1800
150	210,0	41,0	190-4	2200




7.- Junta racord

DN	A	B	C
10	20,0	4,0	12,0
15	26,0	4,0	18,0
20	33,0	4,0	23,0
25	40,0	5,0	30,0
32	46,0	5,0	36,0
40	52,0	5,0	42,0
50	64,0	5,0	54,0
65	64,0	5,0	54,0
80	95,0	5,0	85,0
100/104	114,0	5,0	104,0
125	142,0	6,0	130,0
150	167,0	6,0	155,0




8.- Codo 90° soldar

DN	A	C	D	R	gr
10	26,0	10,0	12,0	26,0	18
15	35,0	16,0	18,0	35,0	20
20	40,0	20,0	22,0	40,0	50
25	50,0	25,0	28,0	50,0	65
32	55,0	31,0	34,0	55,0	100
40	60,0	37,0	40,0	60,0	150
50	70,0	49,0	52,0	70,0	190
65	80,0	66,0	70,0	80,0	410
80	90,0	81,0	85,0	90,0	530
100	110,0	97,6	101,6	110,0	810
104	100,0	100,0	104,0	100,0	810
125	188,0	125,0	129,0	188,0	900




9.- Codo 90° mandrinar

DN	A	C	D	E	R	gr
10	38,0	10,0	12,0	12,0	26,0	30
15	47,0	16,0	18,0	12,0	35,0	55
20	52,0	20,0	22,0	12,0	40,0	60
25	70,0	25,0	28,0	20,0	55,0	110
32	78,0	31,5	34,0	23,0	56,0	110
40	85,0	37,0	40,0	25,0	60,0	215
50	97,0	49,0	52,0	27,0	70,0	300
65	110,0	66,0	70,0	30,0	80,0	570
80	123,0	81,0	85,0	33,0	90,0	780
100	150,0	97,6	101,6	40,0	110,0	1200
104	140,0	100,0	104,0	40,0	100,0	1200




10.- Te soldar

DN	d 1	d 2	l 3	l
10	9	12	26	52
15	15	18	35	70
20	19	22	40	80
25	25	28	50	100
32	31	34	55	110
40	37	40	60	120
50	49	52	70	140
65	66	70	80	160
80	81	85	90	180
100	100	104	100	200
125	125	129	187,5	375
150	150	154	225	450




11.- Te mandrinar

DN	A	B	C	D	gr
10	26,0	52,0	10,0	12,0	35
15	35,0	70,0	16,0	18,0	75
20	40,0	80,0	20,0	22,0	95
25	50,0	100,0	25,0	28,0	120
32	55,0	110,0	31,0	34,0	175
40	60,0	120,0	37,0	40,0	240
50	70,0	140,0	49,0	52,0	310
65	80,0	160,0	66,0	70,0	650
80	90,0	180,0	81,0	85,0	1070
100	100,0	200,0	97,6	101,6	1850
104	100,0	200,0	100,0	104,0	1850
125	124,0	248,0	125,0	129,0	2250




12.- Reducción excéntrica soldar

DN	d 11	d 12	L
20/15	22	18	11
25/15	28	18	27,5
25/20	28	22	16,5
32/20	34	22	34,8
32/25	34	28	19
40/25	40	28	34,7
40/32	40	34	18,8
50/25	52	28	65,9
50/32	52	34	49,5
50/40	52	40	33
65/40	69	40	81,8
65/50	69	52	49,1
80/40	84	40	120,9
80/50	84	52	88,5
80/65	84	69	41,20
100/65	104	69	94,8
100/80	104	84	49,4
125/100	129	104	68,7
150/100	154	104	137,4




14.- Enlace corto soldar

DN	B	C	D	K	gr
1/2" 12	12,7	9,4	12,7	25,0	16
3/4" 19	12,7	15,7	19,0	25,0	14
1" 25	12,7	22,1	25,4	50,5	60
1.1/2" 38	12,7	34,8	38,1	50,5	40
2" 51	12,7	47,5	50,8	64,0	60
2.1/2" 63	12,7	60,2	63,5	77,5	75
3" 76	12,7	72,9	76,2	91,0	95
4" 101	15,8	97,4	101,6	119,0	180
4" 104	15,8	100,0	104,0	119,0	180




15.- Abrazadera

DN	A	L	gr
5" 127	148,0	95,0	750
6" 152	170,0	111,0	1450
8" 203	222,0	137,0	1750




16.- Junta

DN	A	B	C
1/2" 12	21,8	4,5	10,0
3/4" 19	21,8	4,5	16,5
1" 25	49,5	5,3	23,2
1.1/2" 38	49,5	5,3	36,2
2" 51	63,0	5,3	49,2
2.1/2" 63	76,5	5,3	60,5
3" 76	90,0	5,3	73,1
4" 101	118,0	5,3	97,6
4" 104	118,0	5,3	100,0
5" 127	143,4	5,3	121,0
6" 152	165,0	5,3	146,4
8" 203	216,0	5,3	194,2



17.- Codo 90° soldar sms

DN	A	C	D	R	Gr
25	38,0	22,4	25,4	38,0	45
38	57,0	35,1	38,1	57,0	115
51	76,0	47,8	50,8	76,0	200
63	95,0	60,5	63,5	95,0	320
76	114,0	72,9	76,2	114,0	510
101	110,0	97,6	101,6	110,0	810
104	100,0	100,0	104,0	100,0	850



18.- Te soldar sms

DN	B	C	D	E	Gr
25	110,0	22,4	25,4	3,0	190
38	140,0	35,1	38,1	3,0	320
51	164,0	47,8	50,8	3,0	470
63	210,0	60,5	63,5	3,0	680
76	220,0	72,9	76,2	3,0	1030
101	300,0	97,6	101,6	3,0	1850
104	300,0	100,0	104,0	3,0	1850

